

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

1. รายงานสภาพปัญหาหน้าเสียบในชุมชน

Lay Out การระบายน้ำเสียบชุมชน

สัญลักษณ์

- ⊙ สถานีสูบน้ำ
- Ⓜ วัด
- ▭ โรงเรียน
- สถานีสูบน้ำ



พื้นที่ที่มีปัญหา คือ บ้านสังคมหมู่ ๒ ตามแนวถนน ๒๑๑ ไม่มีรางระบายน้ำมีปัญหาหน้าท่วมขัง

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

2. รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน



3. รายงานตามมาตรา 80

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๕๑๐๑/๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังค
๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลสังค อำเภอสังค
จังหวัดหนองคาย ๕๓๑๖๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งรายงานตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๑๓.๒/ ๗ ๘๕๐
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย แจ้งให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่งเอกสารรายงานตามมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวม
รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสังค อำเภอสังค จังหวัดหนองคาย ขอเรียนว่าในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสังค ยังไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑๐ ประเภท และระบบบำบัดน้ำเสีย ตามที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังค

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสังค

โทร./โทรสาร ๐-๕๒๔๔-๑๓๒๗

E-mail: sangkom_sub@hotmail.com